DTⅡ02B3061

标记	文件号	修改内容	签名	日期





筒皮纵向焊缝





技术要求

1. 装轴前应将筒体内部清理干净。
2. 轴承和轴承座油腔内应充以钙基润滑脂，轴承充油量为轴承空腔的 2/3，轴承座油腔内应充满。
3. 液筒需进行静平衡检验，其精度等级为 G40。
4. 件1件 分别为固定、游动轴承座，安装时要求游动轴承座的轴承两侧有相等游隙。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量(kg)		
9		圆板 φ35 5	8	Q235-A	0.045	0.363	
8	GB894.1-86	挡圈 60	2	——	0.013	0.026	
7	DTⅡZ1406	轴承座	1	部件	18.5	18.5	通用
6	Ⅱ01B3061.3	接盘	1	部件	12.80	12.80	借用
5	GB1096-79	键 25X70	1	45	0.193	0.193	
4	Ⅱ01B3061.2	接盘	1	部件	12.72	12.72	借用
3		筒皮	1	Q235-A	72.13	72.13	
2	Ⅱ02B2061-1	轴	1	45	53.96	53.96	
1	DTⅡZ1206	轴承座	1	部件	18.5	18.5	通用

设计	李晓明	工艺会审		改向滚筒	DTⅡ02B3061		
校对		批准	年月日		图样标记	重量 kg	比例
复核	刘飞	图形输入				189.2	
标准化检查		日期		部件		共 76 页	第 61 页

A1 | 图纸文件名 | 02B3061