



技术要求

1. 钢板下料后必须平整。
2. 去除毛刺。

					加强筋板			FU700-02-01-4a-4	
								Q235 $\delta=12$ 钢板	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例	 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国
设计			标准化				18.37	1:2	
校对		李连通	批准						
审核		秦海波							
工艺		刘飞	日期		共 张		第 张		