


FU700-03A-01



技术要求

1. 各零件必须平整, 焊接后找平。
2. 侧板共有两件, 一件如图, 另一件与其对称。
3. 14- ϕ 14 孔在侧板两端扁钢焊好后加工。
4. 装配前涂防锈漆一道。

3	FU700-03-02-2	扁钢 $\delta=10$	1	Q235	4.8		
2	FU700-03A-01-2	扁钢 $\delta=10$	1	Q235	6.06		
1	FU700-03A-01-1	中间(过渡)节侧板	1	Q235	193.68		
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 重	总 重	备 注
					重 量	量	
中间(过渡)节侧板复合						FU700-03A-01	
						结构件	
设计	李连通	标准	图 样 标 记	重 量	比 例		
校 对	李连通	准		204.54	1:12		
审 核	秦海波						
工 艺	刘飞	日 期					
						 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国	